



Listwa T50A – montaż wariant 1

1.




Listwa T50A





Blachowkręt ST4,8

2.




3.




Listwa T50A – montaż wariant 2

1.




Listwa T50A





Niś zrywalny fi 4

2.




3.




Listwa T50A – montaż wariant 3

1.



Listwa T50A

2.



Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu