
Listwa T50B – montaż wariant 1

1.




Listwa T50B





Blachowkręt ST4,8

2.




3.






Listwa T50B – montaż wariant 2

1.




Listwa T50B





Nit zrywalny fi 4

2.




3.






Listwa T50B – montaż wariant 3

1.



Listwa T50B

2.



spawanie

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu