


Listwa 40A – montaż wariant 1


1.




Listwa 40A

Blachowkręt ST 4,8

2.




3.




Listwa 40A – montaż wariant 2

1.



Listwa 40A


2.



Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu

Listwa 40A – montaż wariant 3


1.



Listwa 40A

Nit zrywalny fi4

2.



3.

