


# Listwa T100Z – montaż wariant 1

1.




Nakrętka DIN 439 M4


Listwa T100Z

Śruba DIN 933 M4

2.




3.



# Listwa T100Z – montaż wariant 2


1.




Listwa T100

Blachowkręt ST4,8

2.




3.




# Listwa T100Z – montaż wariant 3

1.




Listwa T100Z


Nit zrywalny fi4



2.




3.




# Listwa T100Z – montaż wariant 4

1.



Listwa T100Z

2.



Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu